

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

515 Vargas Road
Austin, TX 78741

Pies cuadrados del edificio: 61.400
Acres del predio: 11 Acres
Fecha de la primera construcción: 1955

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	2.2%
Hispanos	95.6%
Blancos	1.0%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	1.2%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.0%
Con desventajas económicas	92.9%
Estudiantes que aprenden inglés	47.9%
Educación Especial	19.6%
Matrícula	409

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Allison, que atiende una matrícula de aproximadamente 400 estudiantes en el sudeste de Austin, es conocida por un diverso plan de estudios y un robusto programa de lenguaje dual. La escuela es parte de la familia de escuelas de Eastside Memorial, que ofrece programas de "STEAM" en todos los grados escolares. La escuela, construida originariamente en 1955, no satisface muchas de las especificaciones educativas actuales del AISD. Las modernizaciones recientes a la escuela se concentraron en climatización, tecnología, seguridad, mejoras civiles y estructurales, mientras que dejaron intacta la disposición subyacente de la escuela. El plano del edificio principal fue diseñado con mucha eficiencia pero sin espacio para ampliación. Muchos programas, incluso salones tipo estudio y programas de educación especial, se dictan actualmente en edificios móviles.


Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinwill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 29
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 87
- 3 - Edificio general 49
- 4 - Seguridad 51
- 5 - Calidad ambiental 52
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 36
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 45

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 31
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 47
- 10 - Educación Física y Bienestar 50
- 11 - Servicio de comidas 50
- 12 - Recursos de medio 57
- 13 - Tecnología 60
- 14 - Espacios de administración 35

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 63
- 2 - Arquitectura interior 56
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 39
- 5 - Sistema eléctrico 52
- 6 - Fontanería 56
- 7 - Predio / Espacio público 6

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinwill.com