

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

6801 Northeast Drive

Austin, TX 78723

Pies cuadrados del edificio: 61.700

Acres del predio: 8 Acres

Fecha de la primera construcción: 1962

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	14.1%
Hispanos	75.4%
Blancos	3.3%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	6.0%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	1.2%
Con desventajas económicas	97.0%
Estudiantes que aprenden inglés	70.6%
Educación Especial	15.9%
Matrícula	333

## Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Andrews, que atiende a una matrícula de aproximadamente 335 estudiantes en el noreste de Austin, fue originariamente construida en 1962 con un gimnasio independiente que se completó en 1986. La escuela tiene un total de 61,700 pies cuadrados en 7.5 acres. La escuela apoya a estudiantes que se preparan para empezar cursos de nivel universitario mediante la iniciativa de preparatoria de universidad temprana. La escuela tiene casi 60 años de antigüedad, y muchas de las terminaciones son anticuadas, como por ejemplo los paneles de madera de los muros de los pasillos. Las alas de salones tipo estudio son típicos pasillos con salones de ambos lados. Esta disposición no permite que haya salones para grupos pequeños o espacios de colaboración en los barrios de aprendizaje.


### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



#### Edificio general


- 1 - Exterior 77
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 73
- 3 - Edificio general 38
- 4 - Seguridad 54
- 5 - Calidad ambiental 68
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 44
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 65

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 43
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 40
- 10 - Educación Física y Bienestar 50
- 11 - Servicio de comidas 50
- 12 - Recursos de medio 60
- 13 - Tecnología 50
- 14 - Espacios de administración 65

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 92
- 2 - Arquitectura interior 37
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 91
- 5 - Sistema eléctrico 46
- 6 - Fontanería 93
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com