

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

1712 E. 11th St

Austin, TX 78702

Pies cuadrados del edificio: 70.600

Acres del predio: 5 acres

Fecha de la primera construcción: 1903

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	26.5%
Hispanos	43.8%
Blancos	21.2%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	1.3%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	7.2%
Con desventajas económicas	59.7%
Estudiantes que aprenden inglés	11.1%
Educación Especial	11.9%
Matrícula	377

## Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Blackshear está en el este de Austin y atiende una matrícula de aproximadamente 380 estudiantes. Fue construida originariamente en 1903, con dos alas agregadas desde 1995, y consta de aproximadamente 71,000 pies cuadrados. La escuela es conocida por ser una academia de bellas artes y una Escuela Nacional de Listón Azul. Una parte de la jornada escolar se concentra en la instrucción de las materias básicas seguida por bellas artes, con énfasis en danza. La antigüedad del edificio original genera problemas de uso de determinados espacios. Los estudios han sido convertidos para adaptarse a algunos de los programas destacados de la escuela, incluso música.

### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



#### Edificio general


- 1 - Exterior 43
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 40
- 3 - Edificio general 38
- 4 - Seguridad 51
- 5 - Calidad ambiental 68
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 68
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 75

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 37
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 60
- 10 - Educación Física y Bienestar 70
- 11 - Servicio de comidas 60
- 12 - Recursos de medio 50
- 13 - Tecnología 30
- 14 - Espacios de administración 30

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 51
- 2 - Arquitectura interior 33
- 3 - Estructural 73
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 67
- 5 - Sistema eléctrico 62
- 6 - Fontanería 82
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com