

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
4103 W. Slaughter Lane
Austin, TX 78749

Pies cuadrados del edificio: 425.700
Acres del predio: 67 Acres
Fecha de la primera construcción: 1988

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	1.8%
Hispanos	29.7%
Blancos	57.7%
Indígenas americanos	0.2%
Asiáticos	5.8%
Isleños del Pacífico	0.2%
Dos o más razas	4.6%
Con desventajas económicas	12.5%
Estudiantes que aprenden inglés	2.1%
Educación Especial	10.2%
Matrícula	2875

Resumen de la instalación

La Escuela Preparatoria Bowie, que atiende a una matrícula estudiantil de aproximadamente 2,900 estudiantes en el sudoeste de Austin, es la escuela preparatoria integral más grande del distrito. La Escuela Preparatoria Bowie es una escuela en expansión de aproximadamente 60 acres. El granero agrícola está en un predio adicional de 7 acres adyacente a la escuela. La escuela está siendo modernizada por el programa del bono de 2017, lo que incluye una ampliación para deportes, renovación para bellas artes, estructura para estacionamiento y mejoras a la climatización y tecnología. Los edificios originales fueron construidos en 1988, y con 30 años de antigüedad, están en una condición regular.


Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de escuelas preparatorias del distrito: 61



Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas preparatorias del distrito: 69



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
preparatorias del
distrito: 61



Edificio general


- 1 - Exterior 66
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 70
- 3 - Edificio general 56
- 4 - Seguridad 43
- 5 - Calidad ambiental 68
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 60
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 65

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 34
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 75
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 89
- 11 - Atletismo y bienestar 85
- 12 - Servicio de comidas 50
- 13 - Recursos de medios 57
- 14 - Tecnología 55
- 15 - Espacios de administración 55

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
preparatorias del
distrito: 69



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 65
- 2 - Arquitectura interior 80
- 3 - Estructural 41
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 62
- 5 - Sistema eléctrico 41
- 6 - Fontanería 71
- 7 - Predio / Espacio público 62

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com