

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

3001 S. 1st St

Austin, TX 78704

Pies cuadrados del edificio: 55.300

Acres del predio: 9 Acres

Fecha de la primera construcción: 1954

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	10.4%
Hispanos	69.5%
Blancos	15.6%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	1.6%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	2.9%
Con desventajas económicas	69.5%
Estudiantes que aprenden inglés	20.1%
Educación Especial	22.7%
Matrícula	308

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Dawson atiende una matrícula de aproximadamente 310 estudiantes en el sur de Austin. El edificio original fue construido en 1954 con un edificio para almacenamiento y ampliación con salones de clase agregados en 1986 y 1991, respectivamente. La escuela consta de aproximadamente 55,000 pies cuadrados de espacio en 9 acres. La escuela tiene programas de lenguaje dual unidireccionales y bidireccionales. El edificio principal tiene patios interiores que son una característica principal de la escuela. Las alas de salones tipo estudio tienen pasillos exteriores que ofrecen acceso directo desde el exterior. Estos espacios actúan como espacios de aprendizaje al aire libre además de espacios para grupos pequeños/de colaboración.


Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 51
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 76
- 4 - Seguridad 51
- 5 - Calidad ambiental 64
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 68
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 69

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 47
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 47
- 10 - Educación Física y Bienestar 40
- 11 - Servicio de comidas 60
- 12 - Recursos de medio 60
- 13 - Tecnología 55
- 14 - Espacios de administración 50

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 96
- 2 - Arquitectura interior 68
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 82
- 5 - Sistema eléctrico 51
- 6 - Fontanería 56
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com