

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

901 Neal St

Austin, TX 78702

Pies cuadrados del edificio: 131.200

Acres del predio: 20 Acres

Fecha de la primera construcción: 2021

### Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	10.5%
Hispanos	84.7%
Blancos	2.6%
Indígenas americanos	0.1%
Asiáticos	1.5%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.6%
Con desventajas económicas	84.9%
Estudiantes que aprenden inglés	53.3%
Educación Especial	12.7%
Matrícula	724

## Resumen de la instalación

La Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Eastside y la Escuela Preparatoria Internacional es una escuela de 20 acres con obras en el predio de la escuela original L.C. Anderson como parte del programa del bono de 2017. Eastside Memorial tiene una matrícula de aproximadamente 490 estudiantes y la Escuela Internacional atiende a aproximadamente 250 estudiantes. La escuela está en el este de Austin y estará formada por dos nuevos edificios académicos que suman 131,200 pies cuadrados además de un nuevo cobertizo y estructuras existentes de apoyo a los deportes. La compleción de la construcción está programada para julio de 2021 con la inauguración de la escuela en el otoño de 2021.

### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de escuelas preparatorias del distrito: 61



<span style="color: #e91e63;">●</span> Muy insatisfactorio	0-35
<span style="color: #ff9800;">●</span> Insatisfactorio	36-50
<span style="color: #ffc107;">●</span> Regular	51-65
<span style="color: #42a5f5;">●</span> Satisfactorio	66-80
<span style="color: #3f51b5;">●</span> Muy satisfactorio	81-100

### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas preparatorias del distrito: 69

N/A

Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio  
ESA de escuelas  
preparatorias del  
distrito: 61



#### Edificio general

1 - Exterior	77
2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre	80
3 - Edificio general	82
4 - Seguridad	94
5 - Calidad ambiental	100
6 - Capacidad de controlar sistemas	92
7 - Mobiliario, apliques, equipamiento	100

#### Aspecto académico

8 - Aspecto académico y de aprendizaje	95
9 - Aprendizaje de carreras CTE	94
10 - Artes Visuales y Escénicas	83
11 - Atletismo y bienestar	77
12 - Servicio de comidas	100
13 - Recursos de medios	83
14 - Tecnología	100
15 - Espacios de administración	100






### Puntaje de la FCA:

--- Promedio  
FCA de escuelas  
preparatorias del  
distrito: 69

N/A

#### Todo el plantel

1 - Arquitectura exterior	N/A
2 - Arquitectura interior	N/A
3 - Estructural	N/A
4 - Sistema mecánico / Climatización	N/A
5 - Sistema eléctrico	N/A
6 - Fontanería	N/A
7 - Predio / Espacio público	N/A

	Muy insatisfactorio	0-35
	Insatisfactorio	36-50
	Regular	51-65
	Satisfactorio	66-80
	Muy satisfactorio	81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com