

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

8301 Furness Drive

Austin, TX 78753

Pies cuadrados del edificio: 81.000

Acres del predio: 13 Acres

Fecha de la primera construcción: 1998

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	7.7%
Hispanos	85.4%
Blancos	4.0%
Indígenas americanos	0.2%
Asiáticos	2.1%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.5%
Con desventajas económicas	90.7%
Estudiantes que aprenden inglés	79.1%
Educación Especial	15.3%
Matrícula	569

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Hart atiende una matrícula de aproximadamente 570 estudiantes en el noreste de Austin. Fue construida originariamente en 1998 y se sumó una ampliación en 2010. La escuela consta de varios edificios que suman un total de aproximadamente 81,000 pies cuadrados en un predio de 13 acres. La escuela se enorgullece de ser una comunidad de aprendices dedicados a ayudar a los estudiantes a desarrollar su conocimiento mientras aprenden a contribuir con su comunidad. Es una escuela de lenguaje dual y una parte de las Comunidades del Noreste de Austin para la Preparación Educativa (NACER por sus siglas en inglés).


Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



● Muy insatisfactorio	0-35
● Insatisfactorio	36-50
● Regular	51-65
● Satisfactorio	66-80
● Muy satisfactorio	81-100

Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 86
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 69
- 4 - Seguridad 45
- 5 - Calidad ambiental 88
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 60
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 69

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 53
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 73
- 10 - Educación Física y Bienestar 70
- 11 - Servicio de comidas 70
- 12 - Recursos de medio 53
- 13 - Tecnología 60
- 14 - Espacios de administración 50

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 91
- 2 - Arquitectura interior 48
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 34
- 5 - Sistema eléctrico 58
- 6 - Fontanería 79
- 7 - Predio / Espacio público 34

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com