

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

6201 Wynona Ave

Austin, TX 78757

Pies cuadrados del edificio: 134.000

Acres del predio: 15.4 Acres

Fecha de la primera construcción: 1955

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	4.4%
Hispanos	32.0%
Blancos	57.8%
Indígenas americanos	0.1%
Asiáticos	1.4%
Isleños del Pacífico	0.1%
Dos o más razas	4.3%
Con desventajas económicas	24.0%
Estudiantes que aprenden inglés	8.5%
Educación Especial	10.9%
Matrícula	1230

Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Lamar, que atiende una matrícula de aproximadamente 1,230 estudiantes, está en el norte de Austin. Fue construida en la década de 1950 con ampliaciones independientes para bellas artes construidas en 2000 y consta de aproximadamente 134,000 pies cuadrados. La escuela es una academia de bellas artes y tiene programas de artes visuales, danza, banda, orquesta, música coral, teatro, guitarra clásica, piano, artes y medios digitales. Como escuela de remisión a la Escuela Preparatoria McCallum, los programas están alineados con las ofertas de la Escuela Preparatoria McCallum.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



● Muy insatisfactorio	0-35
● Insatisfactorio	36-50
● Regular	51-65
● Satisfactorio	66-80
● Muy satisfactorio	81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
secundarias del
distrito: 62



Edificio general


1 - Exterior	49
2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre	80
3 - Edificio general	47
4 - Seguridad	40
5 - Calidad ambiental	72
6 - Capacidad de controlar sistemas	52
7 - Mobiliario, apliques, equipamiento	55

Aspecto académico

8 - Aspecto académico y de aprendizaje	37
9 - Aprendizaje de carreras CTE	73
10 - Artes Visuales y Escénicas	46
11 - Atletismo y bienestar	36
12 - Servicio de comidas	50
13 - Recursos de medios	53
14 - Tecnología	50
15 - Espacios de administración	40






Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
secundarias del
distrito: 66



Todo el plantel

1 - Arquitectura exterior	80
2 - Arquitectura interior	61
3 - Estructural	35
4 - Sistema mecánico / Climatización	91
5 - Sistema eléctrico	92
6 - Fontanería	0
7 - Predio / Espacio público	17

	Muy insatisfactorio	0-35
	Insatisfactorio	36-50
	Regular	51-65
	Satisfactorio	66-80
	Muy satisfactorio	81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com