

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

3308 Hampton Road

Austin, TX 78705

Pies cuadrados del edificio: 44.600

Acres del predio: 4 Acres

Fecha de la primera construcción: 1939

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	4.3%
Hispanos	21.9%
Blancos	61.2%
Indígenas americanos	0.2%
Asiáticos	5.2%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	7.1%
Con desventajas económicas	19.8%
Estudiantes que aprenden inglés	2.9%
Educación Especial	11.9%
Matrícula	420

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Lee, que atiende una matrícula de aproximadamente 420 estudiantes, está en el centro de Austin. Fue construida en la década de 1930 y consta de aproximadamente 44,600 pies cuadrados. La escuela es conocida por ser una Escuela Listón Azul y el plan de estudios está enriquecido por su concentración en las artes, aprendizaje socioemocional, español y horticultura. La escuela acaba de completar una ampliación dedicada a las artes en 2021. Además, la Primaria Lee es una de las pocas escuelas primarias del distrito que tiene un auditorio independiente.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Muy insatisfactorio	0-35
Insatisfactorio	36-50
Regular	51-65
Satisfactorio	66-80
Muy satisfactorio	81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 66
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 51
- 4 - Seguridad 62
- 5 - Calidad ambiental 68
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 68
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 80

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 37
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 93
- 10 - Educación Física y Bienestar 40
- 11 - Servicio de comidas 40
- 12 - Recursos de medio 63
- 13 - Tecnología 65
- 14 - Espacios de administración 45

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 86
- 2 - Arquitectura interior 44
- 3 - Estructural 44
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 80
- 5 - Sistema eléctrico 46
- 6 - Fontanería 73
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinwill.com