

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

201 E. Mary St

Austin, TX 78704

Pies cuadrados del edificio: 160.000

Acres del predio: 10.3 Acres

Fecha de la primera construcción: 1911

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	4.9%
Hispanos	66.0%
Blancos	22.6%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	3.1%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	3.3%
Con desventajas económicas	61.1%
Estudiantes que aprenden inglés	31.5%
Educación Especial	13.7%
Matrícula	1175

Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Lively atiende una matrícula de aproximadamente 1,180 estudiantes en el sur de Austin y está en un terreno de 10.3 acres. Conocida por ofrecer programas académicos avanzados basados en humanidades, derecho y estudios internacionales, esta escuela además tiene un programa especializado en artes lingüísticas y estudios sociales. Lively ofrece cursos de lenguaje dual a los estudiantes de sexto grado. Esta escuela por la avenida South Congress fue originariamente construida en 1911 y desde ese momento ha atravesado muchas renovaciones y ampliaciones en 1980 y 2002 por un total de 160,000 pies cuadrados.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
secundarias del
distrito: 62



Edificio general


- 1 - Exterior 54
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 70
- 3 - Edificio general 53
- 4 - Seguridad 38
- 5 - Calidad ambiental 68
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 52
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 64

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 42
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 60
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 43
- 11 - Atletismo y bienestar 52
- 12 - Servicio de comidas 60
- 13 - Recursos de medios 57
- 14 - Tecnología 50
- 15 - Espacios de administración 55

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
secundarias del
distrito: 66



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 95
- 2 - Arquitectura interior 68
- 3 - Estructural 89
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 86
- 5 - Sistema eléctrico 28
- 6 - Fontanería 50
- 7 - Predio / Espacio público 82

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com