

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

5600 Sunshine Dr

Austin, TX 78756

Pies cuadrados del edificio: 216.000

Acres del predio: 31 Acres

Fecha de la primera construcción: 1953

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	6.6%
Hispanos	29.5%
Blancos	57.3%
Indígenas americanos	0.2%
Asiáticos	1.4%
Isleños del Pacífico	0.2%
Dos o más razas	4.8%
Con desventajas económicas	21.2%
Estudiantes que aprenden inglés	3.1%
Educación Especial	8.9%
Matrícula	1828

Resumen de la instalación

La Escuela Preparatoria McCallum en la actualidad atiende una matrícula de aproximadamente 1,830 estudiantes en el centro norte de Austin. La escuela funciona como Academia de Bellas Artes del AISD y está abierta para todos los estudiantes del AISD que deseen asistir allí, siempre que sean aceptados a través del proceso de admisiones. La escuela original fue construida en 1953 con una nueva ampliación independiente construida en 2011 para funcionar como Academia de Bellas Artes. La escuela consta de aproximadamente 216,000 pies cuadrados en 31 acres.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas preparatorias del distrito: 61



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas preparatorias del distrito: 69



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
preparatorias del
distrito: 61



Edificio general


- 1 - Exterior 69
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 36
- 4 - Seguridad 37
- 5 - Calidad ambiental 48
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 44
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 59

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 43
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 40
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 63
- 11 - Atletismo y bienestar 58
- 12 - Servicio de comidas 50
- 13 - Recursos de medios 37
- 14 - Tecnología 45
- 15 - Espacios de administración 40

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
preparatorias del
distrito: 69



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 95
- 2 - Arquitectura interior 29
- 3 - Estructural 49
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 0
- 5 - Sistema eléctrico 0
- 6 - Fontanería 0
- 7 - Predio / Espacio público 87

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com