

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:  
5106 Village Square Drive  
Austin, TX 78744

Pies cuadrados del edificio: 173.000  
Acres del predio: 21 Acres  
Fecha de la primera construcción: 1987

### Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	7.5%
Hispanos	90.1%
Blancos	1.2%
Indígenas americanos	0.2%
Asiáticos	0.2%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.9%
Con desventajas económicas	96.7%
Estudiantes que aprenden inglés	54.3%
Educación Especial	23.9%
Matrícula	573

## Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Mendez, que atiende una matrícula de 580 estudiantes en el sudeste de Austin, fue construida en 1987 y consta de 173,000 pies cuadrados en un predio de 21 acres. Es conocida por su aprendizaje por proyectos y plan de estudios de STEM y es la única escuela en el distrito que cuenta con KickStart Kids, un programa para enseñar carácter a través del karate. Este es un programa popular y creciente en la escuela. La escuela está formada por tres edificios independientes: el edificio principal, el edificio de artes escénicas y un edificio de talleres de arte/CTE.

### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio  
ESA de escuelas  
secundarias del  
distrito: 62



#### Edificio general


- 1 - Exterior 86
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 70
- 3 - Edificio general 49
- 4 - Seguridad 57
- 5 - Calidad ambiental 80
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 68
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 59

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 52
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 37
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 57
- 11 - Atletismo y bienestar 63
- 12 - Servicio de comidas 60
- 13 - Recursos de medios 70
- 14 - Tecnología 70
- 15 - Espacios de administración 55

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio  
FCA de escuelas  
secundarias del  
distrito: 66



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 86
- 2 - Arquitectura interior 75
- 3 - Estructural 29
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 64
- 5 - Sistema eléctrico 41
- 6 - Fontanería 70
- 7 - Predio / Espacio público 30

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com