

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
6101 Patton Ranch Road
Austin, TX 78735

Pies cuadrados del edificio: 92.000
Acres del predio: 19 Acres
Fecha de la primera construcción: 1974

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	2.7%
Hispanos	50.9%
Blancos	36.0%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	5.1%
Isleños del Pacífico	0.3%
Dos o más razas	5.1%
Con desventajas económicas	43.0%
Estudiantes que aprenden inglés	36.9%
Educación Especial	11.6%
Matrícula	731

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Oak Hill, que atiende una matrícula de aproximadamente 730 estudiantes en el sudoeste de Austin, se concentra en lenguaje dual y aprendizaje socioemocional. El edificio original se construyó en 1974 y fue diseñado con un plano de planta completamente abierta. A pesar de haber sido renovado, muchos de los estudios están abiertos hacia los pasillos y pocos tiene acceso a luz natural. El predio de la escuela es satisfactorio. Diversas sendas naturales y programas al aire libre se mezclan entre arboledas y un amplio jardín. Dos patios y una cancha de baloncesto techada dan muchísimas opciones para que los estudiantes jueguen e interactúen.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 69
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 47
- 4 - Seguridad 65
- 5 - Calidad ambiental 44
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 68
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 80

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 39
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 67
- 10 - Educación Física y Bienestar 50
- 11 - Servicio de comidas 50
- 12 - Recursos de medio 57
- 13 - Tecnología 60
- 14 - Espacios de administración 50

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 93
- 2 - Arquitectura interior 51
- 3 - Estructural 44
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 27
- 5 - Sistema eléctrico 57
- 6 - Fontanería 65
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com