

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

6405 Circle S Road

Austin, TX 78745

Pies cuadrados del edificio: 65.300

Acres del predio: 10 Acres

Fecha de la primera construcción: 1985

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	10.2%
Hispanos	80.6%
Blancos	6.2%
Indígenas americanos	0.2%
Asiáticos	0.2%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	2.5%
Con desventajas económicas	87.6%
Estudiantes que aprenden inglés	41.8%
Educación Especial	20.4%
Matrícula	402

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Pleasant Hill atiende una matrícula de aproximadamente 410 estudiantes de prekínder a quinto grado en el sur de Austin. Fue construida en 1985 y consta de aproximadamente 65,300 pies cuadrados en 10 acres. Pleasant Hill es una escuela EcoRise y dicta instrucción en conocimientos ambientales, innovación social y habilidades de diseño práctico.


Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 43
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 67
- 3 - Edificio general 51
- 4 - Seguridad 55
- 5 - Calidad ambiental 56
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 52
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 55

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 50
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 53
- 10 - Educación Física y Bienestar 70
- 11 - Servicio de comidas 60
- 12 - Recursos de medio 60
- 13 - Tecnología 55
- 14 - Espacios de administración 50

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 88
- 2 - Arquitectura interior 28
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 67
- 5 - Sistema eléctrico 70
- 6 - Fontanería 0
- 7 - Predio / Espacio público 10

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com