

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
4801 Monterey Oaks Blvd
Austin, TX 78749

Pies cuadrados del edificio: 158.400
Acres del predio: 32.8 Acres
Fecha de la primera construcción: 1999

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	2.5%
Hispanos	43.0%
Blancos	45.6%
Indígenas americanos	0.2%
Asiáticos	3.2%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	5.5%
Con desventajas económicas	33.1%
Estudiantes que aprenden inglés	14.4%
Educación Especial	14.5%
Matrícula	1181

Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Small, que atiende una población estudiantil de aproximadamente 1,180 estudiantes, está en el sudoeste de Austin. Fue construida en 1999 y consta de aproximadamente 158,400 pies cuadrados. La escuela es conocida por su Academia Green Tech que incluye paquetes de cursos ambientales y una especialización tecnológica a través de cursos tradicionales de CTE o el plan nacional de estudios de pre-ingeniería del "Proyecto Lead the Way". La escuela incluye espacios de salones de clase al aire libre, un vivero, animales de granja y lecciones sobre compostar, reciclar y recolección de agua.


Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
secundarias del
distrito: 62



Edificio general


- 1 - Exterior 86
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 90
- 3 - Edificio general 58
- 4 - Seguridad 51
- 5 - Calidad ambiental 80
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 60
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 39

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 63
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 90
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 51
- 11 - Atletismo y bienestar 73
- 12 - Servicio de comidas 70
- 13 - Recursos de medios 63
- 14 - Tecnología 60
- 15 - Espacios de administración 60

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
secundarias del
distrito: 66



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 77
- 2 - Arquitectura interior 57
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 83
- 5 - Sistema eléctrico 36
- 6 - Fontanería 84
- 7 - Predio / Espacio público 59

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com