

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

3000 Jones Road

Austin, TX 78745

Pies cuadrados del edificio: 67.000

Acres del predio: 10 Acres

Fecha de la primera construcción: 1971

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	2.5%
Hispanos	57.4%
Blancos	35.0%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	1.4%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	3.7%
Con desventajas económicas	29.8%
Estudiantes que aprenden inglés	28.0%
Educación Especial	12.6%
Matrícula	486

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Sunset Valley, que atiende una matrícula de aproximadamente 500 estudiantes en el sur de Austin, es conocida por su programa de lenguaje dual. La escuela es una escuela AVID y Academia de Alfabetización de Austin y ofrece la Iniciativa de Aprendizaje Creativo a sus estudiantes. El edificio original fue construido en 1971 y un edificio anexo de salones de clase fue construido en 1996. El edificio es un poco anticuado pero los espacios de aprendizaje funcionan bastante bien con varios espacios de colaboración grandes rodeados de estudios. Esta disposición les da flexibilidad a los maestros para que dividan a los estudiantes en distintos tamaños de grupos mientras supervisan a los estudiantes en el espacio común. El aislamiento acústico es difícil en estos estudios por el hecho de que están conectados por muros corredizos o pasillos abiertos.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 69
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 67
- 3 - Edificio general 31
- 4 - Seguridad 62
- 5 - Calidad ambiental 72
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 60
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 59

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 57
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 47
- 10 - Educación Física y Bienestar 60
- 11 - Servicio de comidas 50
- 12 - Recursos de medio 57
- 13 - Tecnología 45
- 14 - Espacios de administración 50

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 92
- 2 - Arquitectura interior 7
- 3 - Estructural 46
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 83
- 5 - Sistema eléctrico 59
- 6 - Fontanería 72
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com