

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
601 E St. Johns Avenue
Austin, TX 78752

Pies cuadrados del edificio: 121.000

Acres del predio: 15 Acres

Fecha de la primera construcción: 1968

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	9.8%
Hispanos	83.7%
Blancos	4.4%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	1.6%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.5%
Con desventajas económicas	95.6%
Estudiantes que aprenden inglés	68.5%
Educación Especial	15.4%
Matrícula	612

Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Webb atiende una matrícula de aproximadamente 630 estudiantes en barrio St. Johns de Austin. Tiene un fuerte programa de bellas artes y tiene programas de CTE de animación, diseño web y desarrollo de aplicaciones. Webb es la única escuela secundaria que provee la Academia de capacitación de idioma inglés para los estudiantes que han estado en el país menos de dos años. La escuela original fue construida en 1961 y tiene un vestíbulo independiente para bellas artes/banda que se completó en 2009 con un total de 121,000 pies cuadrados.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
secundarias del
distrito: 62



Edificio general


1 - Exterior	51
2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre	60
3 - Edificio general	53
4 - Seguridad	51
5 - Calidad ambiental	72
6 - Capacidad de controlar sistemas	44
7 - Mobiliario, apliques, equipamiento	95

Aspecto académico

8 - Aspecto académico y de aprendizaje	43
9 - Aprendizaje de carreras CTE	78
10 - Artes Visuales y Escénicas	60
11 - Atletismo y bienestar	47
12 - Servicio de comidas	60
13 - Recursos de medios	73
14 - Tecnología	55
15 - Espacios de administración	45






Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
secundarias del
distrito: 66



Todo el plantel

1 - Arquitectura exterior	96
2 - Arquitectura interior	68
3 - Estructural	34
4 - Sistema mecánico / Climatización	6
5 - Sistema eléctrico	48
6 - Fontanería	51
7 - Predio / Espacio público	48

	Muy insatisfactorio	0-35
	Insatisfactorio	36-50
	Regular	51-65
	Satisfactorio	66-80
	Muy satisfactorio	81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com