

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

500 Mairo St

Austin, TX 78748

Pies cuadrados del edificio: 64.800

Acres del predio: 14 Acres

Fecha de la primera construcción: 1976

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	5.6%
Hispanos	76.0%
Blancos	10.5%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	4.2%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	3.7%
Con desventajas económicas	72.6%
Estudiantes que aprenden inglés	28.1%
Educación Especial	23.2%
Matrícula	409

## Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Williams, que atiende una matrícula de aproximadamente 410 estudiantes, está en el sudeste de Austin. Fue construida en 1976 y consta de aproximadamente 64,000 pies cuadrados en casi 14 acres. La escuela es conocida por sus programas bilingüe bidireccional, AVID, Iniciativa de Aprendizaje Creativo, aprendizaje socioemocional y desarrollo en la primera infancia. Desde la construcción de la escuela a mediados de la década de 1970, se han creado estudios separados dentro del plano original con concepto abierto. La típica disposición es una agrupación de cuatro estudios conectados por una apertura en los muros sin puertas.


### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



#### Edificio general


1 - Exterior	43
2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre	60
3 - Edificio general	38
4 - Seguridad	51
5 - Calidad ambiental	48
6 - Capacidad de controlar sistemas	44
7 - Mobiliario, apliques, equipamiento	64

#### Aspecto académico

8 - Aspecto académico y de aprendizaje	41
9 - Artes Visuales y Escénicas	53
10 - Educación Física y Bienestar	40
11 - Servicio de comidas	50
12 - Recursos de medio	43
13 - Tecnología	55
14 - Espacios de administración	45






### Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



#### Todo el plantel

1 - Arquitectura exterior	59
2 - Arquitectura interior	57
3 - Estructural	25
4 - Sistema mecánico / Climatización	64
5 - Sistema eléctrico	76
6 - Fontanería	0
7 - Predio / Espacio público	0

	Muy insatisfactorio	0-35
	Insatisfactorio	36-50
	Regular	51-65
	Satisfactorio	66-80
	Muy satisfactorio	81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com